



Dane kontaktowe



Telefon:
573 585 180

Email:

www:
carleasepolska.44fox.app

Tempomat / Kamera Cofania / Duży Rabat

104 878

PLN NETTO

129 000

PLN

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka materiałowa
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Keyless Go
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Asystent (czujnik) martwego pola
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Kontrola odległości od poprzedzającego ...
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Aktywne rozpoznawanie znaków ogranicz...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Oświetlenie adaptacyjne
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe 16
- ABS
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Aktywny system monitorowania kondycji ...
- Asystent pasa ruchu
- System powiadamiania o wypadku
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Skoda
Model	Octavia
Typ nadwozia	Sedan
Typ paliwa	Diesel
Nowy	Tak
Rok produkcji	2026
Przebieg	1
Kolor	Biały
VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak
Leasing	Tak
Pojemność skokowa	1968
Moc	150
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Polska
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5